

FIG. 1




FIG.2




FIG.3

INPUT VALUE	OUTPUT PERCENTAGE	LOG CHANGE IN EXPOSURE
1	100%	0
2	71%	.15
3	50%	.30
4	36%	.45
5	25%	.60
6	18%	.75
7	13%	.90
8	9%	1.05

EXPOSURE  
MAP-PRINTER  
SETTINGS

FIG.4




FIG.5




FIG.6